

# 10 Punkte Checkliste

## für die Winterfestmachung von Ziegelmehl -Tennisplätzen

1. **Sichtschutzplanen** abnehmen, trocken lagern.
2. **Netze** abnehmen, trocken lagern.
3. **Netzpfeosten** aus den Bodenhülsen ziehen. Spannmechanik fetten, Pfeosten evtl. neu streichen, Bodenhülsen abdecken.
4. **Linienbänder** abdecken. Ideal mit Holzbrettern von je 3 m Länge, Stöße mit Mauersteinen beschweren.

Bei Abdeckung mit Mauersteinen möglichst in dichter Reihenfolge ( mind. 2 m).  
Bei Abdeckung mit Ziegelmehl, Material nicht aus der vorhandenen Deckschicht schaben, sondern Rest- oder Altmaterial nehmen.

5. **Moosbildung** mit Schaber entfernen und evtl. Material als Haufen bis Frühjahr liegen lassen. Bis zum Frühjahr ist das Moos sonst tief in die Deckschicht eingedrungen und muß aufwendig abgeschaufelt werden. ( Mehrverbrauch von Ziegelmehl).

**! Bitte keine Chemikalien verwenden!**

6. **Laubabfall** weitestgehend entfernen.
7. **Hauptwasserversorgung** schließen. Leitungssystem entwässern, Zapfhähne öffnen, evtl. mit Druckluft entleeren. Für Bewässerungsanlagen bieten Fachbetriebe Wartungsverträge an. Absperrventil nachprüfen.
8. Weitere **Ausstattungen** wie Bänke, Schiedsrichterstühle usw. einlagern bzw. prüfen, reparieren oder ggf. neu bestellen.
9. **Pflegegeräte** wie Schleppnetze, Platzbesen, Linienbesen, Schläuche, Schaufeln, Karren usw. prüfen, reparieren oder ggf. neu bestellen.
10. **Motorwalze** evtl. Wasserfüllung entleeren. Reparaturen von Frostschäden am Walzenkörper werden sehr teuer!

Tank mit Kraftstoff füllen ( Rostschutz ). Antriebskette fetten, Motor- Getriebe- und Hydrauliköl prüfen und ggf. wechseln. Kerze herausdrehen und einen Spritzer Öl in die Kerzenöffnung geben, Anlasser 2-3 mal durchziehen, Kerze einschrauben.

Wir empfehlen die Motorwalze in der Winterpause von einem Fachbetrieb warten zu lassen. Eine einwandfreie Funktion im Frühjahr ist dann gewährleistet.